

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание МКОУ СОШ № 10, 357970, Российская Федерация, Ставропольский край,
Левокумский район, село Владимировка, улица Лыхова, 24.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствие автоматического фиксатора «открыто» и «закрыто».	-	-	Установка автоматического фиксатора «открыто» и «закрыто».
2.5	Тамбур	есть			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	Все	Отсутствие автоматического фиксатора «открыто» и «закрыто».	Установка автоматического фиксатора «открыто» и «закрыто».

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП – И КОГУ			Технические решения невозможны Отсутствие автоматического фиксатора «открыто» и «закрыто».

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Инвалиды имеют возможность получать необходимые им услуги дистанционно, с участием помощника. Здание имеет 5 входов, главный вход приспособлен для инвалидов – установлен пандус.